

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANAIVOSON GERVAIS DE SALLE
ADRESSE : LOT 0708 D 324 AMBOHIMENA NORD, **Tél.** 033 47 872 18
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **4288TBE**

USAGE EFFECTIF: CSUB

PLACE DEBOUT:

PTC : 2875

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

RECU N° : 930965/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date : 06/12/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain
Emilien
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS 06/02/2022