

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANAIVO JEAN HONORE
ADRESSE : LOT VI J 5 ANDREFANTSENA, Tél. 0349514713
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3735FB

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC : 1120

DROIT : Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 10 000

TVA : Ar 2 000

NET A PAYER : Ar 12 000

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
AMBOSITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 914299/FNR/015/SUR_SITE/2021

Date : 17/11/2021

NET A PAYER : Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- PARTIE FROTEE A DRESSER
- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- CREMAILLERE A REPARER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- CABOCHON AV G A REMPLACER
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS
- BRUIT ANORMAL SUR TRANSMISSION
- MECANISME D'EMBRAYAGE DEFECTUEUX

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard Victorien Opérateur : RANDIMBISON PITANY FARA ONJA	APTITUDE : INAPTE Délai de réparation accordée : 1 MOIS 17/12/2021	
---	---	--