DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 921726/ANT/002/SUR_SITE/2021 **DATE**: 24/11/2021

NOM: ONG TAOTSARA

ADRESSE: II E 9 L M AMBOHIMIRARY- TELEPHONE: 0344006688

PROFESSION:-

NUM IMM: 1911TBH MARQUE: TOYOTA COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: HZJ76LRKMRS CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :17 N°SERIE DU TYPE:807002646

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:0582321

PTC :3100 PAV :2160 CU :940

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2008

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 28/11/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 24/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José B.A Le Chef de Centre

Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny Validité de circulation jusqu'au24/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N°:921726/ANT/002/SUR_SITE/2021

De: ONG TAOTSARA DATE 24/11/2021

Ar 0

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1911 TBH

USAGE EFFECTTF :VP

CARTE

PLACE ASSISE : 9 PLACE DEBOUT : 9TC 3100

DROIT Ar 18 000
CARNET D'ENTRETIEN Ar 0
PV Ar 2 000

THT Ar 20 000
TVA Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**