

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAHAJA LALASOA JOSEA
ADRESSE : LOT II F 3 NVB ANDRAISORO, **Tél.** 0342577659
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **9399TBN**

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 2850

DROIT : Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 6 000

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 27 000

TVA : Ar 5 400

NET A PAYER : **Ar 32 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ALASORA**

RECU N° : 874456/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 08/10/2021

NET A PAYER : Ar 32 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : GPHC RAFALIMANANA Jocelyn
Opérateur : RANDRIANAVAHY Volatiana

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 04JRS 11/10/2021