DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: CHAN MARIE JULIE

 $\label{eq:ADRESSE} ADRESSE: 1785 \ P.31/12 \ TANAMBAO \ II, \ \textbf{T\'el}. \ 0348764651$ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 0359AJ

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC: 6900

DROIT: Ar 10 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-BARIKADIMY

RECU N°: 871645/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- EXTINCTEUR A PRESENTER
- TRIANGLE DE PRESIGNALISATION A PRESENTER
- BANDE RETROREFLECHISSANTE NON CONFORME
- ROUES DE SECOURS NUL

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFIMANANTSOA

Lalaina

Opérateur : RAHARININOSY Solotiana Liantsoa

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS