## **DIRECTION GENERALE** DE LA **SECURITE ROUTIERE**



De: RAZOANARISOA BERNADETTE ADRESSE: LOT II N 59 FV ANALAMAHITSY, Tél. -Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5387TN

**USAGE EFFECTIF: TM16** 

**PLACE DEBOUT:** 

PTC: 16000

**DROIT:** Ar 39 000 Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** 

**CARTE:** Ar 2 000 PV: Ar 4000 THT: Ar 51 000 TVA: Ar 10 200

Ar 61 200 **NET A PAYER:** 

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBATONDRAZAKA - TOAMASINA

RECU N°: 916809/TNA/016/SUR\_SITE/2021

**Date**: 18/11/2021

NET A PAYER: Ar 61 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur :RAKOTOMIARAKA H.C.Bruno Opérateur : ANDRIAMANALINA ONJAVOTRA ELIE

LŪCIA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 18/12/2021