

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAHELIARISOA ROSETTE ELIZA
ADRESSE : GIV 43 TER MAHAZO SOAMANANDRARINY, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7776TV

USAGE EFFECTIF: CSUB

PLACE DEBOUT:

PTC : 3490

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : **Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 932409/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 06/12/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VITRE LATERALE COLISSANTE A CHANGER

Nom du vérificateur : GPCE RAFALIMANANA Jocelyn
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 06/02/2022