DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 934088/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 07/12/2021

NOM: MIN DE LENERGIE ET MINES

ADRESSE: ANOSIVAVAKA AMBOHIMANARINA TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM: 8062TAJ MARQUE: TOYOTA COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : LJ120L CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :12 N°SERIE DU TYPE:.0014221

PLACE ASSISE: 8 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 5600237

PTC :1870 PAV :1304 CU :566

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2006

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 18/12/2018

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 07/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au26/12/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:934088/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: MIN DE LENERGIE ET MINES DATE 07/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8062 TAJ

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 8 PLACE DEBOUT: PTC 1870 DROIT Ar 0 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 0 CARTE Ar 0 THT Ar 0 TVA Ar 0

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 0