

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANDRIANARIVELO FLORENTIN NIRINA
ADRESSE : LOT 2 AMBANINTSENA MANJAKANDRIANA, Tél.
0340700004

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3614TR

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1140

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 893498/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 27/10/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FUMEE EXCESSIVE
- MOTEUR SURCHAUFFE
- CACHE POUSSIERE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian
Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS 12/11/2021