

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANDRIAMBELOMA PHILIPPE NIRINA
ADRESSE : LOT II A 78 SR AMBATOMAINTY, **Tél.** 0332859890
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **6284TBP**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1895

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-BETONGOLO**

RECU N° : 874591/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 08/10/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- DEBUT FUMEE MOTEUR
- LAMPES STROBOSCOPIQUES A ENLEVER

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02JOURS 10/10/2021