



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 913237/ANT/004/SUR\_SITE/2021

DATE : 16/11/2021

NOM : RAKOTONDRATSIMA RADONIAINA ANDRY NAMBININA

ADRESSE : T 58 ANKADINDRATOMBO 0344005917

TELEPHONE : 0349939304

PROFESSION :-

NUM IMM : 2213TBM

MARQUE :ISUZU

COMMUNE : ALASORA

GENRE : CAM

TYPE : NPR77G

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:67100539

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISBLE

PTC :3500

PAV :2710

CU :790

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION : 2006

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 16/11/2021

PATENTE :

ANI : 2019

APTITUDE : APTE Visite du 16/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald

Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina

Validité de circulation jusqu'au17/05/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé2213TBM**

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

3500

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 14 400**