DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTONDRAMARO FRANCOIS
ADRESSE: AMBODIAKONDRO, Tél. 0344817849
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 3514AD

USAGE EFFECTIF: CSUB > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 3490

DROIT: Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 29 000

 TVA:
 Ar 5 800

NET A PAYER: Ar 34 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MORAMANGA - TOAMASINA

RECU N°: 910152/TNA/018/SUR_SITE/2021

Date: 12/11/2021

NET A PAYER: Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN AVG NUL
- FREIN AVD NUL
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL

Nom du vérificateur :GPHC

ANDRIANJANAHARINIRINA HILHER

Opérateur: ANDRIAMANJAVASOA

NIARONANAMBATRA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 07 JOURS-18

NOVEMBRE 2021