DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 914400/MGA/020/SUR_SITE/2021 **DATE**: 17/11/2021

NOM: RASOANJARA YOLANDE

ADRESSE: LOT 0212 AC 0240 SECT 4 TANAMBAO SOTEMA TELEPHONE:

PROFESSION: MENAGERE

NUM IMM : 3572MEMARQUE :HYUNDAICOMMUNE : MAHAJANGAGENRE : CTTETYPE : WVH7FPCARROSSERIE :FOURGONSOURCE D'ENERGIE :GASOILPUISSANCE :10N°SERIE DU TYPE:155236

PLACE ASSISE : 7 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :251326

PTC :3030 PAV :1767 CU :1263

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2000

USAGE EFFECTIF: TMTPERS NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 02/08/2019

PATENTE: 0 ANI: APTITUDE: APTE Visite du 17/11/2021

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Le Chef de Centre

Opérateur: RASOANANTENAINA ANTOINETTE OLIDA

Validité de circulation jusqu'au 17/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:914400/MGA/020/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

AMBOROVY - MAHAJANGA

De: RASOANJARA YOLANDE DATE 17/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3572ME

USAGE EFFECTTF:TMTPERS

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 3030 DROIT Ar 6 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 8 000 TVA Ar 1 600

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 9 600