DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 862818/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 28/09/2021

NOM : RANDRIAMANDAMINA MORILLE

ADRESSE : LOT 28 BD ANTANANDRANO TELEPHONE :

PROFESSION: COMMERÇANT

NUM IMM: 0315TBM MARQUE: MERCEDES BENZ COMMUNE: ANTANANARIVO 0345252111

GENRE: TCP TYPE: 903463 CARROSSERIE: CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :12 N°SERIE DU TYPE:1P685348

PLACE ASSISE: 32 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :4410 PAV :2100 CU :2310

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2000

USAGE EFFECTIF: CU > 25 places et ≤ 50 places **NR CARTE VIOLETTE**: 0244267

DELIVREE LE:13/09/2019

NR LICENCE : 2717 **DELIVREE LE :** 28/05/2021

PATENTE: 233646/2020 ANI: APTITUDE: APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au 28/01/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

De: RANDRIAMANDAMINA MORILLE DATE 28/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0315TBM

USAGE EFFECTTF :CU > 25 places et \leq 50 places

PLACE ASSISE: 32 PLACE DEBOUT: PTC 4410 DROIT Ar 25 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 **CARTE** Ar 2 000 THT Ar 29 000 TVA Ar 5 800

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER: Ar 34 800