

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RABEFITIA NALISOA

ADRESSE : LOT II N 83 M ANALAMAHITSY TANANA, Tél. 0340780643

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **9420TM**

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1185

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : **Ar 15 600**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N° : **933967/ANT/002/SUR_SITE/2021**

Date : 07/12/2021

NET A PAYER : **Ar 15 600**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FERMETURE PORTE AVG A REPARER
- FERMETURE PORTE AVD A REPARER
- FERMETURE PORTE ARR G A REPARER
- PARTIE FROTEE A DRESSER
- PNEU AV G LISSE
- CABOCHON AV G A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José
B.A
Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : **2MOIS 07/02/2022**