

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAMANDIMBISOA BERTHINE
ADRESSE : LOT AVARATSENA, Tél. 0330784252

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1934TAD

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC : 5000

DROIT : Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 6 000

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-BETONGOLO**

RECU N° : 871984/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 07/10/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- CABOCHON AV G A REMPLACER
- CABOCHON AV D A REMPLACER
- VERRE GLOBE OPTIQUE G/D CASSEES

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge
Alain
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 03 MOIS 07/01/2022

