

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: ANDRIATAHINA STEPHANSON**  
**ADRESSE : LOT G39/3601 MAZAVATAKONA, Tél.**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3374FE**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1870

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 875400/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date : 11/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- CACHE POUSSIERE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON  
Solofoniaina Didier  
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1JOUR**