DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 871170/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 06/10/2021

NOM: RAMAMONJISOA ELI JOSOA

ADRESSE: LOT V D 49 AMBANIDIA // **TELEPHONE:**

PROFESSION:-

NUM IMM: 2168TBN MARQUE :HYUNDAI **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: BU51VP **CARROSSERIE** :CI

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL **PUISSANCE**:6 N°SERIE DU TYPE:8U734211

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PTC:1455 **PAV**:1087 CU:368

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2007

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE:** 05/10/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 06/10/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur: RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au06/10/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:871170/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RAMAMONJISOA ELI JOSOA DATE 06/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2168TBN

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1455 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000

THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0