

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ANDRIAMANANTANY HERINIRINA ESPERENCIA  
**ADRESSE :** LOT BLO -01 PRES GENDARMERIE AMBOHIMANGAKELY,  
**Tél.** 0346492695  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **4556TAL**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2950

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 15 000

**TVA :** Ar 3 000

**NET A PAYER :** **Ar 18 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MORAMANGA - TOAMASINA**

**RECU N° : 910479/TNA/018/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 12/11/2021

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur :GPHC  
ANDRIANJANAHARINIRINA HILHER  
Opérateur : RAKOTOMALALA VONINIAINA ALISSA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS 27  
NOVEMBRE 2021**