DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAONIARIBODO CLAUDINE **ADRESSE**: LOT SOA 24 D SOAVINARIVO, **Tél**. 0346152883

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5163TAE

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1570

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

RECU N°: 917480/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 19/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy

Opérateur : RASATA Michela

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS