DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:Andrian} \textbf{De:} \ ANDRIARIMALALA \ LAZAINARIVO \ RAJONIAINA \ \textbf{ADRESSE}: LOT \ II \ A 84 \ E \ AMBATOMAINTY, \ \textbf{T\'el.} \ 0342101870 \ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule:} \ \textbf{0201TBH}$

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC: 1485

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

RECU N°: 863534/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 29/09/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

PARE BRISE CASSEE

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO

Chrésus

Opérateur: RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : DR 02 MOIS 29/11/2021