

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: AFRI-MAHS MADAGASCAR

**ADRESSE : 27 3EME ETAGE IMMEUBLE ASSIST IVANDRY, Tél.
0331422016**

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0937TBF

USAGE EFFECTIF: TM7

PLACE DEBOUT:

PTC : 7450

DROIT : Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 19 000

TVA : Ar 3 800

NET A PAYER : Ar 22 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 907447/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 10/11/2021

NET A PAYER : Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PARE BRISE CASSEE
- FREIN A MAIN INOPERANT
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- PNEU ARR D LISSE
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS-15/11/2021