\_\_\_\_\_



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 876814/ANA/009/SUR\_SITE/2021 DATE: 12/10/2021

**NOM**: MAHOLIDY PATRIC

ADRESSE: TSARATANANA I MANONGARIVO TELEPHONE:

**PROFESSION**: CULTIVATEUR

NUM IMM : 5376DHMARQUE :MAZDACOMMUNE : AMBILOBEGENRE : CTTETYPE : SR1J32CARROSSERIE :CARSOURCE D'ENERGIE :GASOILPUISSANCE :11N°SERIE DU TYPE:100581

PLACE ASSISE: 15 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 858492

PTC :2910 PAV :1595 CU :1315

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 1999

USAGE EFFECTIF: TBR NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 03/06/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 12/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRATSIRY Francklin Le Chef de Centre

Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA GASPARIN

Validité de circulation jusqu'au 12/02/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:876814/ANA/009/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

TRANOBOZAKA - ANTSIRANANA

De: MAHOLIDY PATRIC DATE 12/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5376DH

**USAGE EFFECTTF**:TBR

PLACE ASSISE: 15 PLACE DEBOUT: PTC 2910 Ar 9 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE ArO THT Ar 11 000 TVA Ar 2 200

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 13 200**