## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** DJAOSERA ATHANASE **ADRESSE**: LOT SRSP SAHAVOLA, **Tél**. 034 07 369 01 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **2112AC** 

**USAGE EFFECTIF:** TPP ≤ 25 places

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2485

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSOHIHY - MAHAJANGA

-----

RECU N°: 910627/MGA/026/SUR\_SITE/2021

**Date**: 12/11/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- DISQUE DE LIMITATION DE VITESSE A FAIRE
- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- ROUES DE SECOURS NUL
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :GP1C RAZANAJATOVO

Théodore

Opérateur: RANDRIANIRINA LEONCE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS