

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: NIRINA ABEDA KOLIA**

**ADRESSE : LOT 38 BLOC 4 SECT 8 MANJARISOA, Tél. 0324003415**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7916ME**

**USAGE EFFECTIF: TMT**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 670

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOROVY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 914967/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date : 17/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin  
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE  
OLIDA

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**