

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ANDRIANTIANA HASINA

ADRESSE : III U 188 TER ANOSIMAHAVELONA -, Tél. 0332528573

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6149TBH

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 2805

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 6 000

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 21 000

TVA : Ar 4 200

NET A PAYER : Ar 25 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ALASORA**

RECU N° : 870885/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 06/10/2021

NET A PAYER : Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- EXTINCTEUR A PRESENTER
- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- PARE BRISE A REMPLACER
- PLAQUE NUMERO DE CHASSIS DETERIORE

Nom du vérificateur : GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(06/11/2021)