## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RASOLOMALALA LANTONIAINA ODETTE ADRESSE: LOT ANDREFANANGAVO MAROSOKA, T\'el. / Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 3854TAU$ 

**USAGE EFFECTIF:** TPP ≤ 25 places

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2476

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE MANANJARY - FIANARANTSOA

**RECU N°: 913916/FNR/021/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 16/11/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER

Nom du vérificateur :GPHC RALAIAVY C.Prosper

Opérateur: RAHANTAMALALA JULIANA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2Mois, 12/12/2021