

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAJERISON AINA MICHEL**  
**ADRESSE : LOT IVF 121 E AMBOHIDAHY, Tél.**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9050TAB**

**USAGE EFFECTIF: TV**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1140

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 928248/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 01/12/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- RESERVOIR DIRECT INTERDIT
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur : GPHC RAKOTONIRINA J.  
Alexandre  
Opérateur : RAZAFIMANDROSO Jeanne Edwine

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS(01/01/2022)**