

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ANDRIANASOLO HERINIRINA HANITRA  
**ADRESSE :** LOT 132 BIS PLLE 31/14 TANAMBAO II, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4785AG**

**USAGE EFFECTIF:** TMTPERS

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2860

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 10 000

**TVA :** Ar 2 000

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-AMBOROVY**

**RECU N° : 872474/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 07/10/2021

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PNEU ARR G LISSE
- AVERTISSEUR SONORE NUL

Nom du vérificateur :GPHC RATOVOHERY M.Harifetra  
Opérateur : RAKOTONDRAZAKA Ando Edmond  
Victorien

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**