DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOARIVONY TAHINA HARIMANGA ADRESSE: PRES LOT I V D 16 TSIAZOTAFO BEHORIRIKA, Tél. Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 1056TAN

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1630

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

RECU N°: 866477/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 01/10/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur: RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS 01/12/2021