DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 928228/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 01/12/2021

NOM: UGP

ADRESSE: ANOSY 0341956445 TELEPHONE:

PROFESSION: ADMINISTRATION

NUM IMM: 0542TAN MARQUE: MITSUBISHI COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: LNV96W9J CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:JMYLNV96W9J000739

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 4M40HL1466

PTC :2740 PAV :2100 CU :640

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2009

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:08/10/2020

NR LICENCE: DELIVREE LE: 08/10/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 01/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre Le Chef de Centre

Opérateur :RAZAFIMANDROSO Jeanne Edwine Validité de circulation jusqu'au01/12/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

RECU N°:928228/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

DATE 01/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0542TAN

USAGE EFFECTTF :VP

De: UGP

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: PTC 2740 DROIT Ar 0 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 0 CARTE Ar 0 THT Ar 0 TVA Ar 0

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 0