

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** VOLOLONIAINA MANDIMBISOA HORTENSIA  
**ADRESSE :** LOT VK 2 TER ANDRANGARANGA MORARANO, Tél. -  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9055TG**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1150

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-ALASORA**

**RECU N° : 867039/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 01/10/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J.  
Alexandre  
Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS 2021**