

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



**De:** RAKOTOARISOA NANTENAINA ALAIN EDDIE  
**ADRESSE :** LOT AF 108 ANDOHARANO ATSINANANTSENA, Tél.  
0340286961  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **7233TBC**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER :** **Ar 15 600**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-AMBOROVY

**RECU N° : 868636/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 04/10/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS
- PNEU AV G LISSE

Nom du vérificateur : RANDRIANARISOA Donatien  
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA  
MILY

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS**