

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAHOLINIRINA TINASOA LYNDA FLEURETTE
ADRESSE : ATSIMOTSENA ALAKAMISY AMBOHIMAHA, Tél.
0348883331

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9235FE

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1215

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 11 000

TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : Ar 13 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 931491/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 06/12/2021

NET A PAYER : Ar 13 200

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- PNEU AV D LISSE
- CABOCHON ARR G A REMPLACER

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIASISOLO JEAN
ARNAUD
Opérateur : RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS