



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 923104/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 25/11/2021

NOM : RASOAMIHAJA HANTAMALALA

ADRESSE : LO TIII D 43 BIS ANKADILALANA

TELEPHONE : 0331227142

PROFESSION :MEDECIN

NUM IMM : 4318TAN

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : 6K

CARROSSERIE :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :7

N°SERIE DU TYPE:5..99828

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1581

PAV :1172

CU :409

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1999

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 19/11/2021

PATENTE :

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 25/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

Validité de circulation jusqu'au25/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4318TAN

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1581

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000