## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 927891/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 01/12/2021

**NOM**: SEPCM

ADRESSE: SOANIERANA BP 134 TELEPHONE:

PROFESSION:/

NUM IMM : 4894TAV MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO 0330786684

GENRE : CAM

TYPE : GK17FPCC

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :14

N°SERIE DU TYPE:.195423

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 500377

PTC :6500 PAV :2780 CU :3720

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 2019

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 29/05/2020

PATENTE: ANI: 2020 APTITUDE: APTE Visite du 01/12/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina
Validité de circulation jusqu'au01/06/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:927891/ANT/004/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

**De**: SEPCM DATE 01/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4894TAV

**USAGE EFFECTTF**:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 6500 DROIT Ar 10 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 16 800**