

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RABEZANDRY LANTOARINORO ANDRIANASOLO  
**ADRESSE :** LOT 0912 B 67 MANODIDINA NY GARE, **Tél.** 0343821365  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **5063TAS**

**USAGE EFFECTIF:** VL

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3160

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER :** **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 921323/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 24/11/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- EXTINCTEUR A PRESENTER
- BOITE A PHARMACIE NULLE

Nom du vérificateur : GPCE RAFALIMANANA Jocelyn  
Opérateur : RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 5 JOURS (30/11/2021)**