## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAMAHEFA HERISAONA

 $\label{eq:added} \begin{aligned} &\textbf{ADRESSE}: \textbf{LOTMB 60 MAHABO ANDOHARANOFOTSY, T\'el.} \\ &\textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: &\textbf{5621TBN} \end{aligned}$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3080

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 931015/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- NUMERO DE CHASSIS ILLISIBLES

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J.

Alexandre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo

Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 06/01/2022