DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAHARISOAHANTA PAULE LUCILE IRENE ADRESSE: LOT V 552 D BIS AVARAT'ANKATSO, Tél. 0320442305 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 8420TBJ

USAGE EFFECTIF: VL > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 3490

DROIT: Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 29 000

 TVA:
 Ar 5 800

NET A PAYER: Ar 34 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

RECU N°: 928127/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 01/12/2021

NET A PAYER: Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BOITE A PHARMACIE A COMPLETER
- BANDE RETROREFLECHISSANTE NON CONFORME

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené

Victorien

Opérateur : RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05JOURS