## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAVELOSAMBATRA MAROSAONA ADRESSE: TALATAMATY, Tél. 034 38 049 25

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 1813FC

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1900

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

-----

RECU N°: 874837/FNR/007/SUR\_SITE/2021

**Date**: 08/10/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FUMEE EXCESSIVE
- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur: RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS