DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANJANAKA AWAD ANDRE **ADRESSE** : LOT AB 310 AMBOHIMAMORY AMPITATAFIKA 0324664082, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6085TAK

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1265

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 930566/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 06/12/2021

NETA PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 06/02/2022