## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** ANDRIAMASY JUSTIN **ADRESSE** : 525 CITE AMPEFILOHA, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7013TAA

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2050

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

**RECU N°: 921663/ANT/004/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 24/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo

Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS 04/12/2021