

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RALAIARIJAONA AMBINIBOAHARY ENJA MANOVOSOA
ADRESSE : LOT V W 74 AMBOHIPOTSY, Tél. 034 20 525 51
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **9844TAD**

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 2810

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : **Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ITINERANTE MANJAKANDRIANA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 932693/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 06/12/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PARTIE FROTEE A DRESSER
- PARE BRISE A REMPLACER
- CABOCHON AV G A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc
Opérateur : RANDRIAMANAMPISOA VANESSA
ROLANDE

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 03/02/2022