## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 919316/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 22/11/2021

**NOM**: RAMAROSON KELLY CHRISTINA

ADRESSE: IMMEUBLE ORCHIDEE FARAVOHITRA TELEPHONE: 03425005068

PROFESSION:-

NUM IMM : 2873TR MARQUE : LAND ROVER COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : LJGMF4 CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:82656
PLACE ASSISE : 7 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :20L001446

PTC :2720 PAV :2105 CU :615

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1992

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 22/11/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 22/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au22/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:919316/ANT/004/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RAMAROSON KELLY CHRISTINA DATE 22/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2873TR

USAGE EFFECTTF :VP

TVA

PLACE ASSISE : 7
PTC 2720
DROIT Ar 18 000
CARNET D'ENTRETIEN Ar 0
PV Ar 2 000
CARTE Ar 2 000
THT Ar 22 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400** 

Ar 4 400