

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO - ALASORA**

**FICHE ANOMALIES**

<b>Ncontrôle</b>	<b>INAPTE</b>	<b>Imm</b>	<b>Verificateur</b>
932559/ANT/004/Sur_site/2021	MOT2	8503TAE	GPHC RAVAKA RABOTOVAO
932557/ANT/004/Sur_site/2021	MOT2	0016TBL	GPHC RAVAKA RABOTOVAO
932531/ANT/004/Sur_site/2021	CAR11,PN2	0117TS	GPHC RAVAKA RABOTOVAO
932476/ANT/004/Sur_site/2021	MOT1	2395TAP	GPHC RAVAKA RABOTOVAO
932197/ANT/004/Sur_site/2021	CAR12	4947TBP	GPHC RAVAKA RABOTOVAO
932017/ANT/004/Sur_site/2021	MOT1	4877TAA	GPHC RAVAKA RABOTOVAO
931768/ANT/004/Sur_site/2021	CAR20	3830TAC	GPHC RAVAKA RABOTOVAO
931638/ANT/004/Sur_site/2021	MOT1	0200TAE	GPHC RAVAKA RABOTOVAO
931447/ANT/004/Sur_site/2021	MOT2	7767TAK	GPHC RAVAKA RABOTOVAO
931385/ANT/004/Sur_site/2021	ACC6,ACC7	4178TBN	GPHC RAVAKA RABOTOVAO
930912/ANT/004/Sur_site/2021	MOT2	9825TBC	GPHC RAVAKA RABOTOVAO
			<b>TOTAL : 11</b>

**A ALASORA, le 03/12/2021  
Le Chef de Centre**