



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 905268/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 08/11/2021

NOM : RAMANOVONTSOA FRANCOIS D'ASSISE

ADRESSE : III U 186 AA ANKAZOTOHO ANOSIMAHAVELONA-

TELEPHONE : 0345863076

PROFESSION :MECANICIEN

NUM IMM : 9129TP

MARQUE :SUZUKI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : AB34S

CARROSSERIE :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :7

N°SERIE DU TYPE:2.12127

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :G13E66482

PTC :1220

PAV :780

CU :440

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION : 1994

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -715133

DELIVREE LE :31/10/2019

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 04/11/2021

PATENTE : -

ANI : -2019

APTITUDE : APTE Visite du 08/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

Validité de circulation jusqu'au10/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9129TP**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1220

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**