



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 924223/ANT/002/SUR\_SITE/2021

DATE : 26/11/2021

NOM : RABEARISON PHILIBERT

ADRESSE : LOT II B 96 BIS MANJAKARAY

TELEPHONE : 0332122550

PROFESSION :RESP MAINTENANCE

NUM IMM : 4094TAC

MARQUE :DAIHATSU

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : S85LVMRK

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :6

N°SERIE DU TYPE:068532

PLACE ASSISE : 8

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :1974898

PTC :1435

PAV :765

CU :670

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 1994

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 26/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 26/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIAMBOLOLONA Nary

Le Chef de Centre

Opérateur :LEDA Fenosoa Yolande

Validité de circulation jusqu'au26/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4094TAC**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 8

PLACE DEBOUT :

PTC

1435

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**