



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 868337/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 04/10/2021

NOM : RASENDRARIVONY JOSIANE ODILE

ADRESSE : LOT IVL 09 ANKADIFOTSY ANTANIFOTSY

TELEPHONE : 0342939755

PROFESSION :COUTURIERE

NUM IMM : 9984TBM

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KPU1CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:0453997

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :2359284

PTC :2250

PAV :1560

CU :690

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VL

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 04/10/2021

PATENTE : 0216639/2021

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain

Le Chef de Centre

Opérateur :LEDA Fenosoa Yolande

Validité de circulation jusqu'au04/02/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9984TBM

USAGE EFFECTIF :VL

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2250

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000