DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ABDOUL

 $\label{eq:ADRESSE} ADRESSE: \mbox{LOT 32 CITE AMBOVOALANANA, T\'el.} \\ \mbox{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \mbox{\bf 4266MD}$

USAGE EFFECTIF: TM10

PLACE DEBOUT:

PTC: 15000

DROIT: Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 27 000

 TVA:
 Ar 5 400

NET A PAYER: Ar 32 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

RECU N°: 867474/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 32 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FUITE D'HUILE SUR BOITE VITESSE
- FUITE D'HUILE SUR BOITE DE TRANSFERT

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAKOTONDRAZAKA Ando Edmond

Victorien

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS