## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RALAMBOSON HANITRINIONY NINAH **ADRESSE**: LOT 0212 K 0213 TANAMBAO SOTEMA, **Tél**. **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **3950MC** 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2485

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
  $4\,000$  

 THT:
 Ar
  $13\,000$  

 TVA:
 Ar
  $2\,600$ 

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

-----

RECU N°: 868384/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN ARD NUL
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAKOTONDRAZAKA Ando Edmond

Victorien

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS